

2020년도 제7차 재해영향평가심의위원회 개최결과

(서면검토)

■ 개최개요

- 위 원 명 : 2020년도 제7차 재해영향평가심의 위원회(서면검토)
- 안 건 : 개발사업 3건(재해영향평가2, 소규모재해영향평가 1)
 - ▶ 익산 배산근린공원 조성사업 : 재해영향평가
 - ▶ 익산 도시공원(함열공원) 조성사업 : 재해영향평가
 - ▶ 익산 도시공원(춘포공원) 조성사업 : 소규모재해영향평가
- 위원회 구성

연번	구 성	성 명	비 고
1	위 원 장	김용신	
2	부위원장	박귀순	
3	위 원	박율진	
4	위 원	김유성	
5	위 원	이장춘	
6	위 원	정병곤	
7	위 원	고재선	

- 검토방법 : 서면심의
- 검토기간 : 2020. 04. 29. ~ 2020. 05. 06.
- 주요검토내용
 - 지형여건 등 주변 환경에 따른 재해위험요인
 - 해당사업으로 인하여 인근지역이나 시설에 미칠 재해영향
 - 사업시행자로부터 제출된 재해저감 계획
 - 중점 검토하여야 할 항목으로 고시한 사항 등

■ 위원회 개최결과

【 개발사업 1 : 익산 배산근린공원 조성사업 】

- 검토위원 : 총 5명 중 5명 검토 실시
- 검토결과 : 조건부 협의

구분	검 토 의 견	비 고
■ 종합의견		
	○ 제6장 유지관리계획에서 공원지역 특수성(식생관리, 편익시설물관리, 이용자관리 등)을 고려한 재해영향평가 대책들이 요구됨.	
	○ 사업대상지 내의 1구간 및 3구간 정비지역에 인접하여 산사태의 발생가능성이 높은 비탈면이 존재하는 것으로 나타나 있음. 그러나 해당 재해에 대한 대책이 마련되어 있지 않고 있으므로 이에 대한 보완이 필요할 것으로 판단됨.	
	○ 해당사업 시행으로 호우시 발생 할 수 있는 홍수 및 토사 유출로 인한 자연재해로부터 재해피해가 발생하지 않도록 사업관리를 철저히 하여야 함. ○ 공사시 우기철에는 토사유출이 많이 발생할 것으로 판단되므로 적절한 배수시설물을 설치하고 기존의 지형여건 및 주변환경에 따른 재해위험 요인을 최소화하여 공사를 시행하도록 하며, 주변 도로 및 통행 주민들에게 공사 중 피해가 발생하지 않도록 철저히 사업 관리해야 함.	
	○ 본 사업은 익산시 모현동 및 현영동 일원에 위치하고 있는 도시공원 내에 산책로 및 운동시설 조성하는 일부 부지를 제외하면 대부분 녹지공간으로 조성을 계획하고 있어 본 사업으로 인한 재해영향은 낮을 것으로 판단되나 개발 중 증가하는 토사유출량에 대해서는 주변 도로 및 주거지에 재해로 인한 영향이 없도록 하여야 함.	

【 개발사업 2 : 익산 도시공원(함열공원) 조성사업 】

- 검토위원 : 총 5명 중 5명 검토 실시
- 검토결과 : 조건부 협의

구분	검 토 의 견	비 고
■ 종합의견		
	○ 제6장 유지관리계획에서 공원지역 특수성(식생관리, 편익시설물 관리, 이용자관리 등)을 고려한 재해영향평가 대책들이 요구됨.	
	○ 해당사업 시행으로 호우시 발생할 수 있는 홍수 및 토사 유출로 인한 자연재해로부터 재해피해가 발생하지 않도록 사업관리를 철저히 하여야 함.	
	○ 공사시 우기철에는 토사유출이 많이 발생할 것으로 판단되므로 적절한 배수시설물을 설치하고 기존의 지형여건 및 주변환경에 따른 재해위험 요인을 최소화하여 공사를 시행하도록 하며, 주변 도로 및 통행 주민들에게 공사 중 피해가 발생하지 않도록 철저히 사업 관리해야 함.	
	○ 본 사업은 익산시 함열읍 와리 일원에서 위치하고 있는 도시공원 내에 운동시설 등을 조성하는 일부 부지를 제외하면 대부분 녹지공간으로 조성을 계획하고 있어 본 사업으로 인한 재해영향은 낮을 것으로 판단되나 개발 중 증가하는 토사유출량에 대해서는 주변 도로와 철도 및 주거지에 재해로 인한 영향이 없도록 하여야 함.	

【 개발사업 3 : 익산 도시공원(춘포공원) 조성사업 】

- 검토위원 : 총 5명 중 5명 검토 실시
- 검토결과 : 조건부 협의

구분	검 토 의 견	비 고
■ 종합의견		
	○ 제6장 유지관리계획에서 공원지역 특수성(식생관리, 편익시설물 관리, 이용자관리 등)을 고려한 재해영향평가 대책들이 요구됨.	
	○ 해당사업 시행으로 호우시 발생할 수 있는 홍수 및 토사 유출로 인한 자연재해로부터 재해피해가 발생하지 않도록 사업관리를 철저히 하여야 함.	
	○ 공사시 우기철에는 토사유출이 많이 발생할 것으로 판단되므로 적절한 배수시설물을 설치하고 기존의 지형여건 및 주변 환경에 따른 재해위험 요인을 최소화하여 공사를 시행하도록 하며, 주변 도로 및 통행 주민들에게 공사 중 피해가 발생하지 않도록 철저히 사업 관리해야 함.	
	○ 본 사업은 익산시 춘포면 춘포리 일원에서 위치하고 있는 도시공원 내에 편익시설 조성하는 일부 부지를 제외하면 대부분 녹지공간 및 수변공간으로 조성을 계획하고 있어 본 사업으로 인한 재해 영향은 낮을 것으로 판단되나 개발 중 증가하는 토사유출량에 대해서는 주변 농경지 및 주거지에 재해로 인한 영향이 없도록 하여야 함.	

■ 금후계획

- 사업승인기관(관련부서) 검토결과 통보 : 2020. 05. 12.
- 사업승인기관 검토의견에 대한 조치결과 및 최종보고서 제출
 - ▶ 2020. 06. 11일까지(통보일로부터 30일이내)
 - ※ 검토의견에 대한 조치결과에 대하여 검토위원 확인을 받아 보완 후 재해영향평가검토서(최종) 제출
- 협의완료 통보 : 2020. 06.