

2018 국가안전대진단 추진결과 공개목록

(익산시)

순번	시설명	위 치(주소)	점검결과 (가스, 전기, 소방, 건축물)	지적사항	조치계획 등	비고
1	휴 산후조리원	전북 익산시 무왕로 1018	이상없음	해당사항 없음	해당사항없음	
2	제일맘 산후조리원	전북 익산시 동서로 231	이상없음	해당사항 없음	해당사항없음	
3	미래와여성 산후조리원	전북 익산시 배산로 66	이상없음	해당사항 없음	해당사항없음	
4	영등한방산후조리원	전북 익산시 동서로 354 3층	이상없음	해당사항 없음	해당사항없음	폐업(2018.3.9)
5	메디하우스요양병원	전라북도 익산시 인북로4길 59 (인화동2가)	건축분야 미흡	1층 계단실 방화문 없음	조치중으로 5월중 완료예정	
6	익산희망요양병원	전라북도 익산시 중앙로1길 35 (창인동1가)	건축, 가스분야 미흡	방화문 파손, 가스배관설비기준 미흡	조치완료	
7	재단법인 익산성모병원	전라북도 익산시 동서로 309 (영등동)	전기분야 미흡	특고압개폐기 상부 까치집	제거완료	
8	우석노인요양병원	전라북도 익산시 목천로 120 (목천동)	건축, 가스분야 미흡	도어체크탈락, 가스배기구 개선요함	조치완료	
9	온누리아동병원	전라북도 익산시 동서로 491 (어양동)	건축, 소방분야 미흡	1층 주계단 및 계단실 방화문 없음	조치완료	
10	동산병원	전라북도 익산시 중앙로 141 (마동)	건축, 소방분야 미흡	1층 주계단방화문 없음 등	조치완료	
11	익산제일병원	전라북도 익산시 평동로 665 (인화동1가)	건축, 소방분야 미흡	1층 계단실 방화문 없음 등	조치완료	
12	하나한방병원	전라북도 익산시 인북로 152, 2층 (남중동)	건축, 의료분야 비흡	주출입구 방화셔터, 자가발전시설관리미흡 등	조치중으로 8월중 완료예정	
13	마디한방병원	전라북도 익산시 고봉로 275-5 (영등동)	건축, 전기, 소방분야 미흡	1층 계단실방화문철거, 수전실 판넬부식 등	조치완료	
14	영등한방병원	전라북도 익산시 동서로 354 (영등동)	소방분야미흡	소방전용 용수 미확보 등	조치완료	