



수도계량기 동파 예방 안내

겨울철에 수도계량기가 동파되면 수돗물이 나오지 않아 불편함을 겪게 되오니 미리 수도계량기함을 보온하여 따뜻하고 편안한 겨울 보내세요.

계량기 동파 예방 방법

- ❶ 계량기함(통)에 보온재(헌옷, 솜 등)를 비닐봉지에 넣어 가득 채운다.
- ❷ 외부로부터 찬 공기가 들어가지 않도록 밀폐 시킨다.
- ❸ 노출된 수도관과 수도꼭지는 보온재로 감싸 두어야 한다.
- ❹ 혹한 시에는 수돗물을 조금씩 흐르게 하여 받아서 사용한다.
- ❺ 장기간 집을 비울 경우 수도꼭지가 열지 않도록 조치하고 최소한의 보일러 난방이 가동되도록 하여 옥내배관이 열지 않도록 해야 한다.

계량기 및 수도관이 얼었을 때 조치요령

- ❶ 헤어드라이어를 이용하여 서서히 녹이거나 또는 미지근한 물부터 점차 따뜻한 물로 녹여야 하며 50℃ 이상 뜨거운 물로 녹이게 되면 열 손상(고장)으로 계량기를 교체하여야 됩니다.
- ❷ 계량기가 얼어서 유리가 깨지면 상수도과에 신고 하셔야 합니다.
- ❸ 시에서 수도요금 고지서가 나오지 않는 수용개(관리비에 포함된 아파트 등)는 관리사무소 등에 문의하여 자체 처리 하셔야 합니다.
- ❹ 평소에 쓸 때는 좋은 줄 모르지만, 못쓰게 되면 생명과도 연결되는 소중한 물 관리에 만전을 기하여 피해를 당하거나 불편을 겪는 일이 없으시길 바랍니다.

수도계량기 및 요금에 대한 문의 사항이 있으시면
상수도과(☎ 859 - 4413, 4416)로 연락주시기 바랍니다.