

석면농도측정 결과보고서

석면해체·제거작업 신고번호		익 산 - 20230099
신고현장	현장명(공사명, 작업명)	전화번호
	세경1차아파트 재건축정비사업 석면해체공사	063-838-8300
	소재지	
전라북도 익산시 서동로18길 66 (동산동, 세경아파트) 1		
신고인	석면해체제거작업 명(상호)	고용노동부 등록번호
	에스에이치토건㈜	3286

「산업안전보건법 시행규칙」 제183조에 따라 석면농도측정 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

2023년 9월 2일

신고인 : 에스에이치토건㈜

광주지방고용노동청익산지청장 귀하

첨부서류	별지 제81호서식의 석면농도측정 결과표
------	-----------------------

석면농도측정 결과표

1. 작업장 개요

측정의뢰자 (석면해체· 제거업자)	현장명(공사명, 작업명)		
	세경1차아파트 재건축정비사업 석면해체공사		
	현장 소재지		
	전라북도 익산시 서동로18길 66 (동산동, 세경아파트) 1		
	석면해체제거작업 신고번호		업자명(상호)
	익 산 - 20230099		에스에이치토건㈜
전화번호		대표자	
062-383-3314		김윤선	

2. 측정기간 - 2023년 09월 02일 (1일간)

3. 측정자 (분석자 포함)

성명	자격종목및 등급	자격등록번호	비고
최치훈	대기환경기사	08201022838K	측정자

4. 측정결과 (석면농도기준: 0.01 개/cm³)

측정위치	측정시간(분)	유량(l/min)	측정농도(개/cm ³)	초과여부
< 별첨 1 >				

5. 측정 위치도(측정 장소)

< 별첨 2 >	
----------	--

「산업안전보건법 시행규칙」 제183조에 따라 석면농도를 측정하고 그 결과를 위와 같이 제출합니다.

2023년 9월 2일

측정기관(측정기관 장) : (주) 한국산업환경연구소



에스에이치토건(주) 귀하

석면농도측정 결과표

1. 작업장 개요

측정의뢰자 (석면해체· 제거업자)	현장명(공사명, 작업명)		
	세경1차아파트 재건축정비사업 석면해체공사		
	현장 소재지		
	전라북도 익산시 서동로18길 66 (동산동, 세경아파트) 1		
	석면해체제거작업 신고번호		업자명(상호)
	익 산 - 20230099		에스에이치토건(주)
전화번호		대표자	
062-383-3314		김윤선	

2. 측정기간 - 2023년 09월 02일 (1일간)

3. 측정자 (분석자 포함)

성명	자격종목및 등급	자격등록번호	비고
이용창	산업위생관리기사	162010518230	분석자

4. 측정결과 (석면농도기준: 0.01 개/cm³)

측정위치	측정시간(분)	유량(l/min)	측정농도(개/cm ³)	초과여부
< 별첨 1 >				

5. 측정 위치도(측정 장소)

< 별첨 2 >

「산업안전보건법 시행규칙」 제183조에 따라 석면농도를 측정하고 그 결과를 위와 같이 제출합니다.

2023년 9월 2일

분석기관(분석기관 장) : 하늘엔지니어링



에스에이치토건(주) 귀하

<별첨1>측정결과: 2023년 09월 02일 (1일간)

●현미경: BX 40

●유효여과면적:385mm²

●계수면적:0.00785mm²

●석면배출허용기준: 기준초과(석면 측정농도가 1cm³당 0.01 개 초과)

기준미만(석면 측정농도가 1cm³당 0.01 개 초과)


시료 번호	측정지점	유량 (l/min)	포집시간 (min)	공기채취량(L)	측정농도 (개/cm ³)	초과여부
0	공시료	-	-	-	0	-
0	공시료	-	-	-	0	-
1	3동7,8라인, 507호 -1	10.32	100	1032	0.002	기준미만
2	3동7,8라인, 407호 -1	10.39	100	1039	0.002	기준미만
3	3동7,8라인, 307호 -1	10.21	100	1021	0.003	기준미만
4	3동7,8라인, 207호 -1	10.49	100	1049	0.003	기준미만
5	3동7,8라인, 107호 -1	10.54	100	1054	0.002	기준미만

*분석방법:실내공기질공정시험(ES02303.1)위상차현미경법,NIOSH7400 Method 위상차현미경법

별도통보가 없는한 시료는 7일 이내 폐기됨

측정기관(측정기관 장) : (주)한국산업환경연구소





3동 7,8라인(307호)



3동 7,8라인(207호)



3동 7,8라인(107호)

