■ 산업안전보건법 시행규칙 [별지 제17호의10서식] <개정 2011.3.3>

석면농도측정 결과표

1. 작업장 개요

석면해체제거업자	현장명(공사명・작업명)	군도23호 도로확포장 지정 폐기물 철거공사	
	현장 소재지	전북 익산시 함열읍 흘산로466	
	석면해체・제거작업 신고번호	익산-20200012	상 호 : ㈜선진건설
	전화번호	063-852-1616	대표자 : 심 경 미

2. 측정기간 - 2020년 03월 28일

3. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	샘플러 유량 (ℓ/분)	측정일시	측정 결과(f/cc)	검출석면의종류
ASS0328-1	부지경계선	SARA5100 / 1	10.0	2020.03.28.	0.003	백석면
ASS0328-2	부지경계선	SARA5100 / 1	10.0	2020.03.28.	0.004	백석면
ASS0328-3	부지경계선	SARA5100 / 1	10.0	2020.03.28.	0.003	백석면
ASS0328-4	부지경계선	SARA5100 / 1	10.0	2020.03.28.	0.005	백석면
ASS0328-5	위생설비입구	SARA5100 / 1	10.0	2020.03.28.	0.005	백석면
ASS0328-6	작업장주변	SARA5100 / 1	10.0	2020.03.28.	0.003	백석면
ASS0328-7	폐기물반출구	SARA5100 / 1	10.0	2020.03.28.	0.006	백석면
ASS0328-8	폐기물보관지점	SARA5100 / 1	10.0	2020.03.28.	-	검출한계 미만 (불검출)
ASS0328-9	폐기물보관지점	SARA5100 / 1	10.0	2020.03.28.	-	검출한계 미만 (불검출)
ASS0328-10	거주자주거지역	SARA5100 / 1	10.0	2020.03.28.	-	검출한계 미만 (불검출)
ASS0328-11	거주자주거지역	SARA5100 / 1	10.0	2020.03.28.	-	검출한계 미만 (불검출)

4. 측정 위치도(측정 장소)


"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"

「산업안전보건법 시행규칙」 제80조의12에 따라 석면농도를 측정하고 그 결과를 위와 같이 제출합니다.

2020년 월 일

석면스토리(주)

❖ 측정 위치(도식도)

측정 위치 도식도 (2020년 03월 28일)


2. 석면비산측정 사진대지-1

부지 경계선1		부지 경계선2		부지 경계선3	
	측정 시작 시간: 12:00		측정 시작 시간: 12:04		측정 시작 시간: 12:12
					
	측정 종료 시간: 16:00		측정 종료 시간: 16:04		측정 종료 시간: 16:12
부지 경계선4		위생 설비 입구		작업장 주변	
	측정 시작 시간: 12:20		측정 시작 시간: 12:30		측정 시작 시간: 12:36
					
	측정 종료 시간: 16:20		측정 종료 시간: 13:10		측정 종료 시간: 14:36
폐기물 반출구		폐기물 보관지점 1~2		거주자 주거지역	
	측정 시작 시간: 13:05		측정 시작 시간: 14:40		측정 시작 시간: 13:20
					
	측정 종료 시간: 13:45		측정 종료 시간: 15:20		측정 종료 시간: 15:20

2. 석면비산측정 사진대지-2

거주자 주거지역	 측정 시작 시간: 13:26  측정 종료 시간: 15:26	- 이 하 여 백 -

❖ 석면해체 제거작업 신고서

■ 산업안전보건법 시행규칙 [별지 제17호의6서식] <개정 2019. 12. 17.>

석면해체·제거작업 신고서

※ 유의사항을 읽고 작성하여 주시기 바라며, [ ]에는 √ 표시를 합니다. (앞 쪽)

신고번호	(지방고용노동관서명) - 호	처리기간 7 일
[√]건축물 [ ]설비	위치(소재지) 전북 익산시 함열읍 홍산로 466 용도 소매점 및 음식점 건축물수 1동 세대수 -	건축물등록번호 - 건물명(설비명) - 구조 시멘트몰탈 연면적 -㎡
소유자	성명 익산시청-건설과 주소 전북 익산시 인북로32길 1	전화번호 063-859-5536
석면해체·제거업자	업자명(상호) ㈜선진건설 고용노동부 등록번호 제 3960 호 전화번호 T.063-851-1616 Fax.063-852-1616	대표자 성명 심경미 휴대전화번호 010-5153-4794
작업장	공사현장명(공사명·작업명) 군도23호 도로확포장 지정 폐기물 철거공사(홍산리 189-14)	전화번호 010-5153-4794
해체 사유	해체사유 철거/멸실 해체기간 2020년 03월 02일부터 2020년 05월 29일까지	

석면함유 자재(물질)의 종류 및 면적	종 류	면적(㎡)·부피(㎥)·길이(m)
	분무재(뿜칠재)	
	내화피복재	
	천장재	
	지붕재	슬레이트 216.9㎡
	벽재(벽체의 마감재)	
	바닥재	
	파이프보온재	
	단열재	
	개스킷	
	기타 (칸이 부족할 경우 별첨)	

현장책임자	성명 공숙희		전화번호 010-5153-4794	
작업근로자 인적사항 (칸이 부족할 경우 별첨)	성명	생년월일	주소	전화번호
			및장 별첨	

「산업안전보건법 시행규칙」 제80조의8제1항에 따라 위와 같이 신고합니다.

2020 년 02월 일

신고인 ㈜선진건설

광주지방고용노동청 익산지청장 귀하

210mm×297mm(보존용지(2종) 70g/㎡)

❖ **석면조사기관 지정서(고용노동부)**

제2016-120003호

석면조사기관 지정서(변경)

기 관 명	석면스토리(주)	
소 재 지	(54853) 전라북도 전주시 덕진구 기린대로 831 (팔복동2가) 105호 (팔복동2가) 105호()	
대표자성명	주영곤	
지정사항	총 대행(지정) 한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	관 할 지 역 대행(지정) 한계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	대행(지정) 지역	전국

※ 준수사항

1. 석면조사기관기관은 고용노동부장관 또는 지방노동관서장의 자료제출요구 및 점검에 적극 협조하여야 한다.

2. 석면조사기관기관으로 지정받은 기관은 산업안전보건법령에서 정하는 사항을 준수하여야 한다.

『산업안전보건법』 제38조의2 규정의 의하여 석면조사기관으로 지정합니다.

2016. 7. 4

광주지방고용노동청전주지청장