

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

| 접수번호 | 접수일 | |
|---------------------|---|------------------------------------|
| 제 출 인 | 상호(대표자) (주)성원나무병원 | 사업자등록번호 : 402-81-50739 |
| | 주 소 : 전라북도 남원시 요천로 1890-38 | |
| 건 축 물 | 건물명(현장명) : 원광고등학교 석면 철거공사 | 위치 : 전북 익산시 무왕로31길 139 (원광고등학교) |
| | 연면적(㎡) : - | 작업기간 : 2018.07.13.~2018.08.03. |
| | 석면건축자재 면적(㎡) : 895.21㎡ | |
| 측정기관 | 상호(대표자) : (주)하늘석면기술연구원 | 사업자등록번호 : 617-86-10498 |
| | 주 소 : 전북 익산시 인북로 215 2층(남중동) (전화번호: 063-851-7787) | |
| 측정일시 | 2018년 07월 29일~2018년 07월 31일 | |
| 측정결과 | 불임 참조 | |
| 측정지점 위치 (도식도) | 불임 참조 | |

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2018년 07월 일

제출인 (주)성원나무병원 (서명 또는 인)



익산시청

| | | |
|------|--|-----------|
| 첨부서류 | 「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본 | 수수료 없음 |
|------|--|-----------|