

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일	
제출인	상 호	주식회사 세울산업	사업자등록번호 418-81-27698
	주 소	전북 무주군 단천로 99-0 (무주읍) (전화번호 : 063-322-6911)	
건 축 물	건물명	이리초등학교 3동(후관동), 7동(화장실동) (관련 공사명 : 이리초 석면철거공사)	위 치 전북 익산시 중앙로15길 20
	연면적(㎡)		작업기간 2018. 08. 04. ~
	석면건축자재 [길이(m) · 면적(㎡) · 부피(㎡)] 1,932.74㎡ (필요 시 별지 첨부)		
측정기관	대표자	(유)기현환경컨설팅 소 병 훈	사업자등록번호 402-81-84428
	주 소	전북 김제시 문화2길 13	
측정 일시	2018년 08월 04일		
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)
	검출석면		
“ 후 면 별 첨 ”			

측정 지점 위치(도식도)

“ 후 면 별 첨 ”

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2018 년 월 일

제출인 주식회사 세울산업 오 용 균 (서명 또는 인)

익산시장 귀하



첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없 음
------	--	------------

※ 측정 결과

측정 일시	2018년 08월 04일			
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
	#1	부지 경계선	0.001	—
	#2	부지 경계선	0.001	—
	#3	부지 경계선	0.001	—
	#4	부지 경계선	0.001	—
	#5	위생설비 입구 (7동)	0.003	—
	#6	위생설비 입구 (3동 1층)	0.003	—
	#7	폐기물 반출구 (7동)	0.003	—
	#8	폐기물 반출구 (3동 1층)	0.003	—
	#9	음압기 공기 배출구 (7동)	0.003	—
	#10	음압기 공기 배출구 (3동 1층)	0.003	—
	#11	음압기 공기 배출구 (3동 1층)	0.004	—
	#12	폐기물 보관지점	0.003	—

※ 측정 지점 위치(도식도)

측정 지점 위치(도식도)



[이리초등학교 3동(후관동), 7동(화장실동)]

#1 ~ #4 부지 경계선 / #5 위생설비 입구_7동 / #6 위생설비 입구_3동 1층 / #7 폐기물 반출구_7동 /
 #8 폐기물 반출구_3동 1층 / #9 음압기 공기 배출구_7동 / #10 ~ #11 음압기 공기 배출구_3동 1층 /
 #12 폐기물 보관지점



#1 (부지 경계선)



#2 (부지 경계선)



#3 (부지 경계선)



#4 (부지 경계선)



#5 (위생설비 입구_7동)



#6 (위생설비 입구_3동 1층)



#7 (폐기물 반출구_7동)



#8 (폐기물 반출구_3동 1층)



#9 (음압기 공기 배출구_7동)



#10 (음압기 공기 배출구_3동 1층)



#11 (음압기 공기 배출구_3동 1층)



#12 (폐기물 보관지점)

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일	
제출인	상 호	주식회사 세울산업	사업자등록번호 418-81-27698
	주 소	전북 무주군 단천로 99-0 (무주읍) (전화번호 : 063-322-6911)	
건 축 물	건물명	이리초등학교 2동(교사동) (관련 공사명 : 이리초 석면철거공사)	위 치 전북 익산시 중앙로15길 20
	연면적(㎡)		작업기간 2018. 08. 04. ~
	석면건축자재 [길이(m) · 면적(㎡) · 부피(㎡)] 1,932.74㎡ (필요 시 별지 첨부)		
측정기관	대표자	(유)기현환경컨설팅 소 병 훈	사업자등록번호 402-81-84428
	주 소	전북 김제시 문화2길 13	
측정 일시	2018년 08월 05일		
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)
	검출석면 “ 후 면 별 첨 ”		
측정 지점 위치(도식도)			
“ 후 면 별 첨 ”			

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2018 년 월 일

제출인 주식회사 세울산업 오 용 군

(서명 또는 인)



익산시장 귀하

첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없 음
------	--	------------

※ 측정 결과

측정 일시	2018년 08월 05일			
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
	#1	부지 경계선	0.002	—
	#2	부지 경계선	0.001	—
	#3	부지 경계선	0.001	—
	#4	부지 경계선	0.002	—
	#5	위생설비 입구 (2동 3층)	0.004	—
	#6	폐기물 반출구 (2동 3층)	0.004	—
	#7	음압기 공기 배출구	0.003	—
	#8	음압기 공기 배출구	0.004	—
	#9	폐기물 보관지점	0.003	—

※ 측정 지점 위치(도식도)

측정 지점 위치(도식도)



[이리초등학교 2동(교사동)]

#1 ~ #4 부지 경계선 / #5 위생설비 입구_2동 3층 / #6 폐기물 반출구_2동 3층 / #7 ~ #8 음압기 공기 배출구 / #9 폐기물 보관지점



#1 (부지 경계선)



#2 (부지 경계선)



#3 (부지 경계선)



#4 (부지 경계선)



#5 (위생설비 입구_2동 3층)



#6 (폐기물 반출구_2동 3층)



#7 (음압기 공기 배출구)



#8 (음압기 공기 배출구)



#9 (폐기물 보관지점)