

## 석면해체제거 사업장의 석면비산 측정결과 보고서

접수번호

접수일

민원서류
접수번호: 1955
접수일자: 2024.01.04
처리기한: 기록물 등록번호 15.10

환경관리과

제출인	상호(대표자)	사업자등록번호
	세경1차아파트 재건축정비사업 조합	101-82-81239
	주소	전화번호
	전라북도 익산시 서동로 110, 3층(동산동)	063-838-8300

석면해체 · 제거 사업장	현장명(공사명, 작업명)	위치
	세경1차아파트 재건축정비사업 석면해체공사	전라북도 익산시 서동로18길 66 (동산동, 세경아파트) 1
	연면적(m <sup>2</sup> )	작업기간
	-	2023-07-17 ~ 2024-06-30
석면건축자재 [길이(m)·면적(m <sup>2</sup> )·부피(m <sup>3</sup> ) 2680.82 m <sup>2</sup> (벽도 20kg재 14830m)]		-

측정 /분석 기관	대표자	한국산업환경연구소 /하늘엔지니어링㈜	사업자등록번호	101-86-76826 /421-86-01568
	주소	서울특별시 금천구 가산디지털2로 98, 롯데IT캐슬 1동 1211호 /충북 청주시 청원구 오창읍 2산단로 185-1, 4층 401호		
	측정자/분석자	최치훈/이용창		

측정일시	2023년 08월 22일 ~ 2023년 12월 20일 (8월 : 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31일, 9월 : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27일, 10월 : 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31일, 11월 : 1, 2일, 12월 : 17, 18, 19, 20일) (기간: 67일)
------	--

측정결과	시료번호	측정지점	측정장비 (종류/수량)	유량(l/분)	측정 일시	측정결과(f/cc)	검출석면의 종류

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
	필요시 별첨 첨부	필요시 별첨 첨부	
	측정시작시간:	측정종료시간:	
	필요시 별첨 첨부	필요시 별첨 첨부	
	측정시작시간:	측정종료시간:	
	필요시 별첨 첨부	필요시 별첨 첨부	
	측정시작시간:	측정종료시간:	
	필요시 별첨 첨부	필요시 별첨 첨부	

「석면안전관리법」 제28조 제2항 및 같은 법 시행규칙 제38조 제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2024년

일

제출인

세경1차아파트 재건축정비사업조합

전라북도 익산시장

귀하



첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제77호서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료없음
------	--	-------

210mm×297mm[백상지 80g/m<sup>2</sup>재활용품]