



의 료 인	국민생활관 서부권역 다목적체육관			접수일자	2023년 03월 23일
시 료 명	수영장수	접수번호	N10300272	채수일자	2023년 03월 23일
채수장소	전라북도 익산시 동서로 91 서부권역 다목적체육관 수영장				
채수방법	지참시료	검사목적	자체검사	의뢰근거	-

[illegible]

전북대학교 물환경연구센터장



[국립환경과학원 지정 먹는물수질검사기관 제51호]



수 질 검 사 성 적 서

1. 시료내용

의뢰인	국민생활관 서부권역 다목적체육관			접수일자	2023년 03월 23일
시료명	정수기수(수돗물)	접수번호	N20306974~N20306981	채수일자	2023년 03월 23일
채수장소	전라북도 익산시 동서로 91 서부권역 다목적체육관				
채수방법	지참시료	검사목적	자체검사	의뢰근거	-

2. 건별 수질검사 결과

NO	채수지점	검사항목 및 수질기준		판정	수질기준초과항목
		총대장균군	탁도		
		불검출/100mL	0.5NTU이하		
1	지하1층 중앙통제실	불검출	0.09	적합	
2	1층 로비	불검출	0.07	적합	
3	1층 수영장남자탈의실	불검출	0.06	적합	
4	1층 수영장여자탈의실	불검출	0.08	적합	
5	1층 에어로빅실	불검출	0.07	적합	
6	2층 로비	불검출	0.06	적합	
7	2층 사무실	불검출	0.08	적합	
8	2층 요가실	불검출	0.08	적합	
	- 이하없음 -				

※ 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험 의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

2023년 03월 27일

전북대학교 물환경연구센터장



전주시 덕진구 반룡로 109 전북테크노파크 테크노빌A동 113호 전화:063-271-2442 팩스:063-271-2443

[국립환경과학원 지정 먹는물수질검사기관 제51호]